

TUGAS AKHIR
ANALISIS DAERAH RAWAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN
FAKTOR PENYEBABNYA DI RUAS JALAN TRIKORA KOTA
BANJARBARU

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menempuh derajat Sarjana S1 pada
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Lambung Mangkurat

Dibuat:

YULIA ANDRIYANI
NIM. 1810811120046

Dosen Pembimbing:

Ir. Yasruddin, M.T.

NIP. 19601225 199003 1 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK SIPIL
BANJARBARU
2024

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK SIPIL

Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas dan Faktor Penyebabnya di
Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru

Oleh
Yulia Andriyani (1810811120046)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada 26 Desember 2023 dan dinyatakan

L U L U S

Komite Penguji :

Ketua : Dr. Muhammad Arsyad, S.T., M.T.
NIP. 19720826 199802 1 001

Anggota 1 : Nova Widayanti, S.T.,M.T.
NIP. 19951101 202203 2 021

Anggota 2 : Utami Sylvia Lestari, S.T., M.T.
NIP. 19811209 201404 2 001


Pembimbing : Ir. Yasruddin, M.T.
Utama NIP. 19601225 199003 1 002

18 JAN 2024
Banjarbaru,

Diketahui dan disahkan oleh:

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Teknik ULM,


Dr. Mahmud, S.T., M.T.
NIP. 19740107 199802 1 001



Koordinator Program Studi


S-1 Teknik Sipil,


Dr. Muhammad Arsyad, S.T., M.T.
NIP. 19720826 199802 1 001


LEMBAR ASISTENSI

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK SIPIL BANJARBARU TAHUN 2022</p>		LEMBAR ASISTENSI TUGAS AKHIR
		DOSEN PEMBIMBING: Ir. Yasruddin, M. T. NIP. 19601225 199003 1 002
NAMA	NIM	JUDUL TUGAS AKHIR
Yulia Andriyani	1810811120046	Analisa Kecelakaan Lalu Lintas dan Faktor Penyebabnya

No.	Tanggal	Uraian	Paraf
1	10 Mei 2022	→ Kongres & Seminar → Dikti → Pengabdian Kampus yg diminta & penerus → permohonan yg dgn. → Rancangan kerjasama dengan dari Manajemen Surabaya	
2	10 Mei 2022	→ Dikti → pengabdian Kampus yg diminta & penerus → permohonan yg dgn. → Rancangan kerjasama dengan dari Manajemen Surabaya	
3	14 03 2022	Simpul, Dikti, Kongres Dikti penerus, petunjuk Form Survey	


Banjarbaru,
 2022
 Dosen Pembimbing,

Ir. Yasruddin, M.T.
 NIP. 19601225 199003 1 002

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK SIPIL BANJARBARU TAHUN 2022</p>		LEMBAR ASISTENSI TUGAS AKHIR	
		DOSEN PEMBIMBING: Ir. Yasruddin, M. T. NIP. 19601225 199003 1 002	
NAMA	NIM	JUDUL TUGAS AKHIR	
Yulia Andriyani	1810811120046	Analisa Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas dan Faktor Penyebabnya di Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru	

No.	Tanggal	Uraian	Paraf
4	5/10/2022	<u>ice propyl</u> <u>(tors prak untuk seauri propyl)</u>	

Banjarbaru,
2022

Dosen Pembimbing,




Ir. Yasruddin, M.T
NIP. 19601225 199003 1 002

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK SIPIL BANJARBARU TAHUN 2022</p>		LEMBAR ASISTENSI TUGAS AKHIR	
		DOSEN PEMBIMBING: Ir. Yasruddin, M. T. NIP. 19601225 199003 1 002	
NAMA	NIM	JUDUL TUGAS AKHIR	
Yulia Andriyani	1810811120046	Analisa Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas dan Faktor Penyebabnya di Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru	

No.	Tanggal	Uraian	Paraf
5	20/03/2023	Syarikat / Afis / Studipsta -	✓
6	15/03/2023	Karakteristik kereta apa ? Keadaan & perban	✓
7	22/03/2023	Perbaikan kereta	✓
8	23/03/2023	ACO Tulus Akhir HTB/protokol tuk sids TA	✓

Banjarbaru, 23
 Dosen Pembimbing, Yasruddin, 2022


 Ir. Yasruddin, M.T.
 NIP. 19601225 199003 1 002

**ANALISA DAERAH RAWAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN
FAKTOR PENYEBABNYA DI RUAS JALAN TRIKORA KOTA
BANJARBARU**

¹Yulia Andriyani, ²Yasruddin

Program Studi Teknik Sipil Lambung Mangkurat University

Jalan Jenderal Achmad Yani Km 35,5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan - 70714

Email: andriyaniyulia03@gmail.com

ABSTRAK

Dalam tugas akhir ini penelitian dilakukan di Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik kecelakaan lalu lintas, daerah rawan kecelakaan, dan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas agar dapat mengetahui upaya penanganan yang tepat untuk daerah rawan kecelakaan tersebut. Metodologi yang digunakan untuk mengetahui daerah rawan kecelakaan lalu lintas (*blacksite*) dan titik rawan kecelakaan (*blackspot*) yaitu dengan cara membandingkan Angka Ekivalen Kecelakaan (AEK) dan nilai *Upper Control Limit (UCL)*. Adapun faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yaitu manusia, kendaraan, lingkungan, dan kondisi jalan. Dari hasil analisis data, daerah rawan kecelakaan (*blacksite*) di ruas Jalan Trikora yaitu STA 2+000-3+000, STA 4+000-5+000, STA 5+000-6+000, 6+000-7+000, dan 9+000-10+000 Kota Banjarbaru dengan nilai AEK = 54 dan UCL = 38,872 sedangkan untuk Titik Rawan Kecelakaan (*blackspot*) di ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru diperoleh enam titik yaitu pada STA 2+500-2+750, STA 4+500-4+750, 4+750-5+000, 5+000-5+250, 6+000-6+250, dan 9+250-9+500. Dengan ruas jalan pas STA 4+500-4+750 dan STA 5+000-5+250 menjadi tingkat rawan kecelakaan tertinggi dengan nilai AEK = 27 dan UCL = 16,207. Penyebab kecelakaan lalu lintas paling banyak terjadi karena kelalaian pengemudi oleh sebab itu diharapkan kesadaran dan juga penyuluhan mengenai disiplin berlalu lintas.

Kata kunci: Angka Ekivalen Kecelakaan (AEK), *Upper Control Limit (UCL)*, *Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas*

ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT-PRONE AREAS AND THEIR CAUSAL FACTORS ON THE TRIKORA ROAD SECTION OF BANJARBARU CITY

¹Yulia Andriyani, ¹Yasruddin

Civil Engineering Study Program, Lambung Mangkurat University

Jenderal Achmad Yani Street Km 35.5 Banjarbaru, South Kalimantan - 70714

Email: andriyaniyulia03@gmail.com

ABSTRACT

In this final project, the research was conducted in the Trikora Road Section of Banjarbaru City. This research aims to determine the characteristics of traffic accidents, accident-prone areas, and factors that cause traffic accidents to find exemplary handling efforts for these areas. The methodology used to assess traffic accident-prone areas (black site) and accident-prone points (blackspot) is by comparing the Accident Equivalent Number (AEK) and Upper Control Limit (UCL) values. The factors that cause traffic accidents are humans, vehicles, the environment, and road conditions. From the results of data analysis, the highest accident-prone areas (black site) are Trikora Road STA 2+000-3+000, STA 4+000-5+000, STA 5+000-6+000, 6+000-7+000, and 9+000-10+000 Banjarbaru City with AEK = 54 and UCL = 38, 872. At the same time, for the Accident Prone Points (blackspot) on the Trikora Road section of Banjarbaru City, six points were obtained, namely at STA 2+500-2+750, STA 4+500-4+750, 4+750-5+000, 5+000-5+250, 6+000-6+250, and 9+250-9+500. The road sections at STA 4+500-4+750 and STA 5+000-5+250 are the highest accident-prone levels, with AEK = 27 and UCL = 16.207. Most traffic accidents occur due to driver negligence. Therefore, it is hoped that awareness and counselling about traffic discipline.

Keyword: *Accident Equivalent Number (AEK), Upper Control Limit (UCL), Traffic Accident Prone Areas*

.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Segala syukur terpanjatkan hanya untuk Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam juga untuk junjungan umat, Nabi Besar Muhammad SAW. Harapan dan doa pun terucap, semoga kita dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Tugas akhir ini disusun sebagai syarat untuk menempuh ujian Strata Satu (S1) pada Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, dengan judul "**Analisa Daerah Rawan Kecelakan Lalu Lintas dan Faktor Penyebabnya di Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru**". Keberhasilan penyusunan tugas akhir ini berkat doa restu dan dukungan banyak pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya dan seluruh keluarga besar yang tiada henti memberikan kasih sayang, doa dan dukungan selama kuliah, hingga selesai penyusunan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Iphan Fitrian Radam, S.T., M.T., IPU selaku dekan fakultas teknik Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Ir. Yasruddin, M.T. selaku pembimbing tugas akhir yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah mengarahkan serta membimbing untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsyad, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Dosen-dosen Teknik Sipil dan staff Prodi Teknik Sipil yang telah memberikan ilmu sebagai modal dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna baik dari segi bahasa, teknik penulisan maupun dari segi keilmuannya. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan tugas akhir ini dimasa yang akan datang. Akhir kata, penulis

berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memperkaya ilmu. Amin Ya Rabbal' Alamin.

Banjarbaru, 2023

Penulis

Yulia Andriyani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR ASISTENSI	ii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Manfaat Penelitian	2
1.5. Batasan Masalah	3
BAB II TINJUAN PUSTAKA	4
2.1. Kecelakaan Lalu Lintas.....	4
2.2. Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas.....	4
2.3. Faktor Penyebab Kecelakaan	10
2.2.1.Faktor Manusia.....	11
2.2.2.Faktor Kendaraan	12
2.2.3.Faktor Jalan	12
2.2.4.Faktor Lingkungan	13
2.4. Pengolahan Analisis Data Kecelakaan.....	14
2.4.1.Analisa Angka Ekivalen Kecelakaan (AEK).....	14
2.4.2.Pembobotan dengan Menggunakan <i>UCL</i> (<i>Upper Control Limit</i>).....	15
2.5. Upaya Penanggulangan Daerah Rawan Kecelakaan	15
2.6. Penelitian Terdahulu	55

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	57
3.1. Gambaran Umum.....	57
3.2. Lokasi Penelitian.....	57
3.3. Studi Pustaka.....	57
3.4. Pengumpulan Data	58
3.5. Analisis Data.....	58
3.6. Bagan Aliran Penelitian	58
	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	67
4.1 Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas.....	67
4.1.1.Karakteristik Berdasarkan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas.....	67
4.1.2.Karakteristik Berdasarkan Tingkat Kefatalan Korban Kecelakaan.....	68
4.1.3.Karakteristik Kecelakaan Berdasarkan Hari Kejadian Kecelakaan	70
4.1.4.Karakteristik Berdasarkan Waktu Kejadian Kecelakaan.....	71
4.1.5.Karakteristik Berdasarkan Bulan Kejadian Kecelakaan.....	72
4.1.6.Karakteristik Berdasarkan Pengguna Jalan	74
4.1.7.Karakteristik Berdasarkan Bentuk Kecelakaan	75
4.1.8.Karakteristik Berdasarkan Modus Operandi	76
4.2 Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas.....	77
4.2.1.Menentukan Nilai Angka Ekivalen Kecelakaan (AEK).....	77
4.2.2.Menentukan Nilai Upper Control Limit (UCL)	78
4.3 Penyebab Kecelakaan dan Rekomendasi Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	82
4.3.1.Penyebab Kecelakaan dan Rekomendasi Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (<i>Blacksite</i>) Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru	83
4.3.2.Penyebab Kecelakaan dan Rekomendasi Penanganan Titik Rawan Kecelakaan (<i>Blackspot</i>) Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru	85

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Posisi Terjadinya	9
Tabel 2.2 Situasi Kecelakaan Secara Umum dan Usulan Penanganan	16
Tabel 2.3 Situasi Kecelakaan Untuk Ruas Jalan Perkotaan dan Usulan Penanganan Untuk Persimpangan	17
Tabel 2.4 Rambu Peringatan Perubahan Kondisi Alinyemen Horizontal.....	19
Tabel 2.5 Rambu Peringatan Perubahan Kondisi Alinyemen Vertikal.....	23
Tabel 2.6 Rambu Peringatan Kondisi Jalan Berbahaya	23
Tabel 2.7 Rambu Peringatan Pengaturan Lalu Lintas.....	25
Tabel 2.8 Rambu Peringatan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor.....	29
Tabel 2.9 Rambu Peringatan Selain Lalu Lintas Kendaraan Bermotor	31
Tabel 2.10 Rambu Peringatan Kawasan Rawan Bencana	32
Tabel 2.11 Rambu Peringatan Lainnya.....	33
Tabel 2.12 Rambu Peringatan dengan Kata-kata.....	35
Tabel 2.13 Keterangan Tambahan tentang Jarak Lokasi Kritis.....	35
Tabel 2.14 Rambu Peringatan Pengarah Gerakan Lalu Lintas	36
Tabel 2.15 Rambu Larangan Berjalan Terus	37
Tabel 2.16 Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor.....	38
Tabel 2.17 Larangan Masuk Bagi Kendaraan Bermotor Jenis Tertentu	38
Tabel 2.18 Larangan Masuk Bagi Kendaraan Tidak Bermotor dan Jenis Tertentu	41
Tabel 2.19 Larangan Masuk Bagi Kendaraan dengan Berat dan Dimensi Tertentu	43
Tabel 2.20 Larangan Parkir dan Berhenti	45
Tabel 2.21 Rambu Larangan Pergerakkan Lalu Lintas Tertentu	46
Tabel 2.22 Rambu Larangan Membunyikan Isyarat Suara.....	47
Tabel 2.23 Rambu Larangan dengan Kata-kata.....	48
Tabel 2.24 Rambu Perintah Mematuhi Arah yang Ditunjuk	48
Tabel 2.25 Rambu Perintah Memilih Salah Satu Arah yang Ditunjuk	50
Tabel 2.26 Rambu Perintah Memasuki Bagian Jalan Tertentu	50
Tabel 2.27 Rambu Perintah Batas Minimum Kecepatan	51
Tabel 2.28 Rambu Perintah Penggunaan Rantai Ban	51

Tabel 2.29 Rambu Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus	52
Tabel 2.30 Rambu Akhir Perintah Tertentu.....	54
Tabel 2.31 Rambu Perintah dengan Kata-kata.....	54
Tabel 4.1 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru	67
Tabel 4.2 Tingkat Kefatalan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru.....	69
Tabel 4.3 Kecelakaan Berdasarkan Hari Terjadinya di Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru	70
Tabel 4.4 Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Waktu Kejadian di Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru.....	71
Tabel 4.5 Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Bulan di Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru.	73
Tabel 4.6 Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Pengguna Jalan di Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru.....	74
Tabel 4.7 Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Bentuk Kecelakaan di Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru.....	75
Tabel 4.8 Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Modus Operandi di Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru.....	76
Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Angka Ekivalen Kecelakaan (AEK) Untuk Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru.....	78
Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Upper Control Limit (UCL) Untuk Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru.	79
Tabel 4.11 Hasil Analisis Daerah Rawan Kecelakaan (Blacksite) Pada Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru.	80
Tabel 4.12 Hasil Analisis Titik Rawan Kecelakaan (Blackspot) Pada Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru.	81
Tabel 4.13 Penyebab dan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (Blacksite) Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru	83
Tabel 4.14 Penyebab dan Penanganan Titik Daerah Rawan Kecelakaan (Blackspot) Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian.....	57
Gambar 3.2 Bagan Alir Penelitian.....	66
Gambar 4.1 Grafik Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru.....	68
Gambar 4.2 Grafik Berdasarkan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru	68
Gambar 4.3 Grafik Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Tingkat Kecelakaan Pada Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru	69
Gambar 4.4 Grafik Berdasarkan Tingkat Kefatalan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru	70
Gambar 4.5 Grafik Berdasarkan Hari Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru.....	71
Gambar 4.6 Grafik Kecelakaan Berdasarkan Waktu Kejadian Pada Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru	72
Gambar 4.7 Grafik Kecelakaan Berdasarkan Bulan Kejadian Pada Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru	73
Gambar 4.8 Grafik Kecelakaan Berdasarkan Pengguna Jalan Pada Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru	74
Gambar 4.9 Grafik Kecelakaan Berdasarkan Bentuk Kecelakaan di Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru	75
Gambar 4.10 Grafik Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Modus Operandi Pada Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru.....	76
Gambar 4.11 Grafik Hasil Perbandingan Nilai AEK dan UCL Pada Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru Untuk Blacksite	80
Gambar 4.12 Grafik Hasil Perbandingan Nilai AEK dan UCL Pada Ruas Jalan Trikora Kota Banjarbaru Untuk Blackspot	82