

SKRIPSI

EVALUASI KOLAM KONSERVASI SEBAGAI ANTISIPASI POTENSI GENANGAN DI KOMPLEK PERKANTORAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, KOTA BANJARBARU

Diajukan untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat Sarjana S-1 pada
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat



OLEH:

Andra Berliana Maharani
NIM. 2010811320068

DOSEN PEMBIMBING UTAMA:

Dr. Novitasari, S.T., M.T
NIP. 197511242005012005

DOSEN PEMBIMBING PENDAMPING:

Endah Widiastuti, S.T., M.T
NIP. 199406012022032014

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK SIPIL
BANJARBARU
2024

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK SIPIL
Evaluasi Kolam Konservasi Sebagai Antisipasi Genangan di Komplek
Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru

Oleh
Andra Berliana Maharani (2010811320068)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada 11 Januari 2024 dan dinyatakan

Komite Penguji:


Ketua : Noordiah Helda, S.T., M.Sc.
NIP. 197609012005012003



Anggota 1 : Eddy Nashrullah, S.T., M.T.
NIP. 199107082022031005



Pembimbing Utama : Dr. Novitasari, S.T., M.T.
NIP. 197511242005012005



Pembimbing Pendamping : Endah Widiastuti, S.T., M.T.
NIP. 199406012022032014



Banjarbaru,.....

Diketahui dan disahkan oleh:

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Teknik ULM



Dr. Mahmud, S.T., M.T.
NIP. 197401071998021001

Koordinator Program Studi
S-1 Teknik Sipil,



Dr. Muhammad Arsyad S.T., M.T.
NIP. 197208261998021001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andra Berliana Maharani
NIM : 2010811320068
Fakultas : Teknik
Program Studi : S-1 Teknik Sipil
Judul Skripsi : Evaluasi Kolam Konservasi Sebagai Antisipasi Potensi Genangan di Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru
Pembimbing : 1. Dr. Novitasari, S.T., M.T
 2. Endah Widiastuti, S.T., M.T

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Lambung Mangkurat.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Banjarbaru, 2024

Penulis,

Andra Berliana Maharani
NIM. 2010811320068

ABSTRAK

Pembangunan gedung dan pembukaan jalan di Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkat dan memicu berbagai permasalahan baru akibat perubahan tata guna lahan. Pemerintah telah menerapkan konsep drainase berwawasan lingkungan (ekodrainase) dengan dibangunnya kolam konservasi berupa embung untuk mengatasi genangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji laju infiltrasi, menganalisis volume air terinfiltasi, dan mendesain kolam konservasi sebagai upaya evaluasi terhadap potensi genangan di Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan meliputi data curah hujan tahunan rata-rata dan data klimatologi lainnya yang diperoleh dari Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Metode Horton, Metode FAO Penman-Monteith, Koefisien Pengaliran dan Metode Kehilangan Air di Telaga. Dua skenario diterapkan pada analisis yang meliputi kondisi sebelum dan sesudah perubahan tata guna lahan yang mempengaruhi volume air terinfiltasi pada embung.

Berdasarkan analisis pada dua skenario, didapatkan bahwa sebelum pembangunan, Masjid Syekh M. Arsyad Al-Banjari memiliki nilai volume air terinfiltasi sebesar $115518,26 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan GOR Babussalam sebesar $29878,48 \text{ m}^3/\text{tahun}$. Sedangkan setelah pembangunan, Masjid Syekh M. Arsyad Al-Banjari $29068,36 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan GOR Babussalam sebesar $10155,82 \text{ m}^3/\text{tahun}$. Volume air terinfiltasi setelah pembangunan menjadi lebih kecil dibandingkan sebelum pembangunan. Sehingga diperlukan pembangunan embung tambahan atau alternatif lainnya untuk pencegahan terjadinya genangan di Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kata Kunci : Laju Infiltrasi, Evapotranspirasi, Potensi Genangan, Volume Air Terinfiltasi, Kehilangan Air di Embung, Komplek Perkantoran

ABSTRACT

The construction of buildings and road openings in the Government Office Area of South Kalimantan Province has increased and triggered various new issues due to changes in land use. The government has implemented an environmentally conscious drainage concept (ecodrainage) by constructing conservation ponds, such as embung, to address waterlogging. This study aims to test the infiltration rate, analyze the volume of infiltrated water, and design conservation ponds as an evaluation effort regarding the potential for waterlogging in the Government Office Area of South Kalimantan Province.

The data collection for this study includes average annual rainfall and other climatological data obtained from the South Kalimantan Climatology Station. The methods used in this research are the Horton Method, FAO Penman-Monteith Method, Runoff Coefficient, and the Water Loss Method in the reservoir. Two scenarios were applied in the analysis, encompassing conditions before and after changes in land use affecting the volume of infiltrated water in the conservation ponds.

Based on the analysis of the two scenarios, it was found that before construction, the Masjid Syekh M. Arsyad Al-Banjari had an infiltrated water volume of 115518,26 m³/year. Meanwhile, after construction, the infiltrated water volume in the same area was 99285,26 m³/year. Whereas at the GOR Babussalam location, before construction, the infiltrated water volume was 29878,48 m³/year. After construction, it became 10155,82 m³/year. The infiltrated water volume after construction decreased compared to before construction. Hence, the construction of additional embung or alternative measures is necessary to prevent waterlogging in the Government Office Area of South Kalimantan Province.

Keywords: Infiltration Rate, Evapotranspiration, Waterlogging Potential, Infiltrated Water Volume, Water Loss in Reservoirs, Office Complex

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya jualah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan segala keterbatasan yang dibekali niat, usaha, dan doa akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya banyak bantuan, bimbingan, maupun dukungan yang menjadi motivasi dan semangat dalam melaksanakan tanggung jawab sehingga bisa menyelesaikan kuliah dengan baik. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat, , yaitu:

1. Bapak Suparji dan Ibu Heliyanawati selaku kedua orang tua dan Andre Julian selaku saudara saya yang senantiasa mendukung dengan segala kasih sayang, doa, motivasi, dan semangat segala perjuangan yang saya lalui.
2. Ibu Dr. Novitasari, S.T., M.T. dan Ibu Endah Widiastuti, S.T., M.T selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing dengan penuh kesabaran dan sangat baik dalam mengarahkan dan memberikan ilmu dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Arsyad, S.T., M.T. selaku Koordinator Program Studi S-1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat.
4. Ibu Noordiah Helda, S.T., M.Sc. dan Bapak Eddy Nashrullah, S.T., M.T selaku dosen penguji.
5. Bapak Arya Rizki Darmawan, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu, menuntun, dan mengarahkan dengan baik.
6. Segenap Dosen Program Studi S-1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, kritik, saran, dan masukan selama perkuliahan.
7. Segenap instruktur di semua laboratorium di Program Studi S-1 Teknik Sipil Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, kritik, saran, dan masukan selama praktikum.
8. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Sipil ULM khususnya keluarga besar Divisi 3 yang sudah membangun karakter dan pola pikir saya agar menjadi

- pribadi yang lebih baik, yang telah memberikan saya banyak pengalaman tentang organisasi, memberikan arti dari kerja sama dan tanggung jawab.
9. Keluarga Besar Trifecta 2020 yang merupakan teman seperjuangan dari awal perkuliahan di Program Studi S-1 Teknik Sipil Angkatan 2020 yang telah memberikan saya banyak bantuan untuk terus berjuang di perkuliahan.
 10. Aldo, Rafli, Yamin, Syamsul, Prima, Mirwan, Zahwa, Renaldi, dan Ilhan selaku rekan satu bimbingan skripsi serta Laboratorium Hidraulika FT.
 11. Aisha, Aulia, Easter, Najwa, Nanda, Neysa, dan Zahra selaku sahabat Hahahihu yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan bantuan kepada saya dalam berjuang mencapai gelar sarjana.
 12. Rere, Putri, dan Yaya selaku sahabat Halu yang turut berperan dalam memberikan motivasi dan memberikan banyak pelajaran hidup.
 13. Wahyudi Harsa dan Muhammad Habibie selaku sahabat perjuangan saya dari SMA hingga sekarang.
 14. Muhammad Avif selaku orang terdekat yang senantiasa meluangkan waktu dan banyak memberikan bantuan, dukungan, serta motivasi dalam perjuangan mencapai gelar sarjana.
 15. Kakak tingkat, adik tingkat, dan seluruh masyarakat kampus yang turut berperan dalam membantu saya di perkuliahan ini.
 16. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah terlibat dalam selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari masih banyak kekurangan di dalam skripsi ini. Oleh karena itu, atas kritik, saran, maupun masukan yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, menambah wawasan maupun pengetahuan bagi setiap pembacanya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Banjarbaru, Januari 2024

Penulis,

Andra Berliana Maharani

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| LEMBAR PERNYATAAN | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 2 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 2 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 3 |
| 1.5 Batasan Masalah | 3 |
| 1.6 Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 4 |
| BAB II | 49 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 49 |
| 2. 1 Genangan | 49 |
| 2. 2 Tata Guna Lahan | 49 |
| 2. 3 Hidrologi dan Daerah Aliran Sungai | 52 |
| 2. 4 Ekodrainase | 54 |
| 2. 5 Volume Air | 58 |
| 2. 6 Studi Literatur | 85 |
| BAB III | 88 |
| METODOLOGI | 88 |
| 3.1 Persiapan dan Pengumpulan Data | 88 |
| 3.2 Pengambilan Data di Lapangan | 89 |
| 3.3 Analisis Data | 89 |
| 3.4 Bagan Alir | 91 |

| | |
|---|-----|
| BAB IV | 92 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN | 92 |
| 4.1 Lokasi Penelitian..... | 92 |
| 4.2 Pengujian Infiltrasi..... | 92 |
| 4.3 Laju Infiltrasi | 61 |
| 4.4 Data Curah Hujan | 65 |
| 4.5 Evapotranspirasi (ET ₀)..... | 67 |
| 4.6 Koefisien Limpasan | 73 |
| 4.7 Kondisi Drainase dan Potensi Genangan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan | 75 |
| 4.8 Analisis Volume Air di kawasan Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan..... | 80 |
| 4.9 Analisis Kehilangan Air di Kolam Konservasi..... | 86 |
| 4.10 Desain Volume Embung | 89 |
| 4.11 Pembahasan | 92 |
| BAB V..... | 100 |
| KESIMPULAN DAN SARAN | 100 |
| 5.1 Kesimpulan | 100 |
| 5.2 Saran | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA | 103 |
| LAMPIRAN A | 105 |
| LAMPIRAN B | 128 |
| LAMPIRAN C | 131 |
| LAMPIRAN D | 210 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2. 1 Koefisien Limpasan..... | 67 |
| Tabel 2. 2 Koefisien Limpasan untuk Metode Rasional | 67 |
| Tabel 2. 3 Klasifikasi Laju Infiltrasi Menurut Uhland and O,Neal (1951) | 69 |
| Tabel 4. 1 Laju Infiltrasi pada Tiap Lokasi Pengujian | 63 |
| Tabel 4. 2 Laju Infiltrasi Rata-rata Lokasi yang akan Dilaksanakan Pembangunan Embung Baru | 64 |
| Tabel 4. 3 Laju Infiltrasi Rata-rata Lokasi Embung Eksisting..... | 64 |
| Tabel 4. 4 Perbandingan Laju Infiltrasi Rata-rata Lokasi Embung Eksisting pada Tahun 2022 | 64 |
| Tabel 4. 5 Nilai Kumulatif Curah Hujan Tahunan Rata-rata tahun 1993 s/d 2022 | 66 |
| Tabel 4. 6 Evapotranspirasi Tahunan dengan Metode Penman Monteith | 72 |
| Tabel 4. 7 Evapotranspirasi Tahunan dengan Metode Penman Monteith | 72 |
| Tabel 4. 8 Koefisien Limpasan untuk Embung yang Telah Dibangun Berdasarkan Penelitian Tahun 2022..... | 74 |
| Tabel 4. 9 Koefisien Limpasan untuk Tiap Area Tata Guna Lahan Rencana..... | 74 |
| Tabel 4. 10 Koefisien Limpasan untuk Tiap Area Tata Guna Lahan sebelum Pembangunan | 74 |
| Tabel 4. 11 Gambar Drainase di Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan | 81 |
| Tabel 4. 12 Volume Air Limpasan Kolam Eksisting | 81 |
| Tabel 4. 13 Volume Air Limpasan Sebelum Pembangunan Kolam Baru | 82 |
| Tabel 4. 14 Volume Air Limpasan Setelah Pembangunan Kolam Baru..... | 82 |
| Tabel 4. 15 Volume Air Terinfiltasi Kolam Eksisting | 84 |
| Tabel 4. 16 Volume Air Terinfiltasi Sebelum Pembangunan | 85 |
| Tabel 4. 17 Volume Air Terinfiltasi Setelah Pembangunan | 85 |
| Tabel 4. 18 Kehilangan Air di Embung..... | 89 |
| Tabel 4. 19 Rekapitulasi Desain Volume Embung | 92 |
| Tabel 4. 20 Rata-rata dan Klasifikasi Laju Infiltrasi dari Semua Lokasi | 93 |
| Tabel 4. 21 Koefisien Limpasan Sebelum Pembangunan | 94 |
| Tabel 4. 22 Koefisien Limpasan Sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan | 94 |
| Tabel 4. 23 Volume Air Limpasan Kolam Eksisting | 94 |
| Tabel 4. 24 Volume Air Limpasan Sebelum Pembangunan Kolam Baru | 95 |
| Tabel 4. 26 Volume Air Limpasan Setelah Pembangunan Kolam Baru..... | 95 |
| Tabel 4. 26 Volume Air Terinfiltasi Kolam Eksisting | 96 |
| Tabel 4. 27 Volume Air Terinfiltasi Sebelum Pembangunan | 96 |
| Tabel 4. 29 Volume Air Terinfiltasi Setelah Pembangunan | 97 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kota Banjarbaru | 0 |
| Gambar 2. 1 Siklus Hidrologi | 53 |
| Gambar 2. 2 Embung Mororejo | 56 |
| Gambar 2. 3 <i>River Side Polder</i> | 57 |
| Gambar 2. 4 <i>Ground Water Protection Area</i> | 58 |
| Gambar 2. 5 Kurva Hubungan Laju Infiltrasi dengan Waktu | 69 |
| Gambar 2. 6 <i>Double Ring Infiltrometer (Turf Tec Infiltrometer)</i> | 72 |
| Gambar 2. 7 <i>Condition A Permeable</i> | 75 |
| Gambar 2. 8 <i>Condition B Impermeable</i> | 75 |
| Gambar 2. 9 Grafik Harga I_s/K fungsi D_w/W_b atau D_i/W_b | 75 |
| Gambar 2. 10 Saluran tanpa <i>lining</i> | 77 |
| Gambar 2. 11 Contoh saluran tanpa <i>lining</i> | 77 |
| Gambar 2. 12 Saluran dengan satu sisi <i>lining</i> | 78 |
| Gambar 2. 13 Contoh Saluran dengan Satu Sisi <i>Lining</i> | 78 |
| Gambar 2. 14 Saluran dengan dua sisi <i>lining</i> | 79 |
| Gambar 2. 15 Contoh saluran dengan dua sisi <i>lining</i> | 80 |
| Gambar 2. 16 Telaga Prigi di Kabupaten Gunung Kidul | 80 |
| Gambar 2. 17 Telaga buatan di Kampus Universitas Musamus Merauke | 81 |
| Gambar 2. 18 Model Perlapisan Batuan dan Kondisi Telaga | 82 |
| | |
| Gambar 4. 1 Peta Lokasi Penelitian di Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan..... | 48 |
| Gambar 4. 2 Lokasi I Embung Kampung Banjar..... | 49 |
| Gambar 4. 3 Kondisi Tanah Embung Kampung Banjar..... | 49 |
| Gambar 4. 4 Pengambilan Data Lokasi I yang Kedua | 50 |
| Gambar 4. 5 Pengambilan Data Lokasi I yang Kedua | 50 |
| Gambar 4. 6 Pengambilan Data Lokasi I yang Ketiga..... | 51 |
| Gambar 4. 7 Pengambilan Data Lokasi I yang Ketiga..... | 51 |
| Gambar 4. 8 Pengambilan Data Laju Infiltrasi Lokasi II pada Titik <i>Outflow</i> | 52 |
| Gambar 4. 9 Pengambilan Data di Lokasi II..... | 52 |
| Gambar 4. 10 Pengambilan Data Laju Infiltrasi Lokasi II pada Titik <i>Inflow</i> | 53 |
| Gambar 4. 11 Pengukuran Laju Infiltrasi Titik Tengah..... | 53 |
| Gambar 4. 12 Pengambilan Data Laju Infiltrasi Lokasi II pada Titik Tengah yang Ketiga | 54 |
| Gambar 4. 13 Pengambilan Data Laju Infiltrasi Lokasi II pada Titik Tengah yang Ketiga | 54 |
| Gambar 4. 14 Pengambilan Data Laju Infiltrasi Lokasi III Pengujian Pertama ... | 55 |
| Gambar 4. 15 Pengambilan Data Laju Infiltrasi Lokasi III Pengujian Pertama ... | 55 |
| Gambar 4. 16 Pengambilan Data Laju Infiltrasi Lokasi III Pengujian Kedua | 56 |
| Gambar 4. 17 Pengambilan Data Laju Infiltrasi Lokasi III Pengujian Kedua | 56 |
| Gambar 4. 18 Pengambilan Data Laju Infiltrasi Lokasi III yang Ketiga | 57 |

| | |
|--|----|
| Gambar 4. 19 Pengambilan Data Laju Infiltrasi Lokasi III yang Ketiga | 57 |
| Gambar 4. 20 Pengambilan Data Laju Infiltrasi Lokasi IV yang Pertama | 58 |
| Gambar 4. 21 Pengambilan Data Laju Infiltrasi Lokasi IV yang Pertama | 58 |
| Gambar 4. 22 Pengambilan Data pada Lokasi IV yang kedua | 59 |
| Gambar 4. 23 Pengambilan Data pada Lokasi IV yang kedua | 59 |
| Gambar 4. 24 Pengambilan Data pada Lokasi IV yang Ketiga | 60 |
| Gambar 4. 25 Pengambilan Data pada Lokasi IV yang ketiga | 60 |
| Gambar 4. 26 Grafik Jumlah ET ₀ Tahunan | 73 |
| Gambar 4. 27 Rincian Seluruh Jenis Drainase | 77 |
| Gambar 4. 28 Citra Kontur Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan | 80 |
| Gambar 4. 29 Arah Aliran Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan | 80 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran A. 1 Rekapitulasi Hasil Studi..... | 106 |
| Lampiran A. 2 Surat Ketersediaan Dosen Pembimbing Utama..... | 107 |
| Lampiran A. 3 Surat Ketersediaan Dosen Pembimbing Pendamping..... | 108 |
| Lampiran A. 4 Lembar Asistensi Dosen Pembimbing Utama | 113 |
| Lampiran A. 5 Lembar Asistensi Dosen Pembimbing Pendamping | 114 |
| Lampiran A. 6 Surat Penunjukkan Pembimbing Seminar Proposal | 118 |
| Lampiran A. 7 Berita Acara Seminar Proposal | 122 |
| Lampiran A. 8 Surat Penunjukkan Pembimbing Sidang Skripsi | 126 |
| Lampiran B. 1 Lokasi Infiltrasi I Embung Kampung Banjar..... | 129 |
| Lampiran B. 2 Lokasi Infiltrasi II Masjid Syekh M. Arsyad Al-Banjari | 129 |
| Lampiran B. 3 Lokasi Infiltrasi III GOR Babussalam | 130 |
| Lampiran B. 4 Lokasi Infiltrasi IV Embung Kebun Raya | 130 |
| Lampiran C. 1 Curah Hujan Tahun 1993 | 174 |
| Lampiran C. 2 Curah Hujan Tahun 1994 | 175 |
| Lampiran C. 3 Curah Hujan Tahun 1995 | 176 |
| Lampiran C. 4 Curah Hujan Tahun 1996 | 177 |
| Lampiran C. 5 Curah Hujan Tahun 1997 | 178 |
| Lampiran C. 6 Curah Hujan Tahun 1998 | 179 |
| Lampiran C. 7 Curah Hujan Tahun 1999 | 180 |
| Lampiran C. 8 Curah Hujan Tahun 2000 | 181 |
| Lampiran C. 9 Curah Hujan Tahun 2001 | 182 |
| Lampiran C. 10 Curah Hujan Tahun 2002 | 183 |
| Lampiran C. 11 Curah Hujan Tahun 2003 | 184 |
| Lampiran C. 12 Curah Hujan Tahun 2004 | 185 |
| Lampiran C. 13 Curah Hujan Tahun 2005 | 186 |
| Lampiran C. 14 Curah Hujan Tahun 2006 | 187 |
| Lampiran C. 15 Curah Hujan Tahun 2007 | 188 |
| Lampiran C. 16 Curah Hujan Tahun 2008 | 189 |
| Lampiran C. 17 Curah Hujan Tahun 2009 | 190 |
| Lampiran C. 18 Curah Hujan Tahun 2010 | 191 |
| Lampiran C. 19 Curah Hujan Tahun 2011 | 192 |
| Lampiran C. 20 Curah Hujan Tahun 2012 | 193 |
| Lampiran C. 21 Curah Hujan Tahun 2013 | 194 |
| Lampiran C. 22 Curah Hujan Tahun 2014 | 195 |
| Lampiran C. 23 Curah Hujan Tahun 2015 | 196 |
| Lampiran C. 24 Curah Hujan Tahun 2016 | 197 |
| Lampiran C. 25 Curah Hujan Tahun 2017 | 198 |
| Lampiran C. 26 Curah Hujan Tahun 2018 | 199 |
| Lampiran C. 27 Curah Hujan Tahun 2019 | 200 |
| Lampiran C. 28 Curah Hujan Tahun 2020 | 201 |
| Lampiran C. 29 Curah Hujan Tahun 2021 | 202 |
| Lampiran C. 30 Curah Hujan Tahun 2022 | 203 |
| Lampiran C. 31 Evapotranspirasi Tahun 2018 | 204 |

| | |
|--|-----|
| Lampiran C. 32 Evapotranspirasi Tahun 2019 | 205 |
| Lampiran C. 33 Evapotranspirasi Tahun 2020 | 206 |
| Lampiran C. 34 Evapotranspirasi Tahun 2021 | 207 |
| Lampiran C. 35 Evapotranspirasi Tahun 2022 | 208 |
| Lampiran C. 36 Layout Rencana Pembangunan | 209 |
| Lampiran D. 1 Surat Izin Melakukan Survey | 211 |