

**ANALISIS KEMIRINGAN LERENG LAHAN DAN ANALISIS NILAI
LAJU EROSI SERTA TINGKAT BAHAYA EROSI PADA AREA
REKLAMASI TAMBANG BATUBARA**

**MOH ZELY FAHRUDDIN
NIM. 2120525310026**



**PROGRAM STUDI MAGISTER
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARBARU
2023**

**ANALISIS KEMIRINGAN LERENG LAHAN DAN ANALISIS NILAI
LAJU EROSI SERTA TINGKAT BAHAYA EROSI PADA AREA
REKLAMASI TAMBANG BATUBARA**



**MOH ZELY FAHRUDDIN
NIM. 2120525310026**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
MAGISTER LINGKUNGAN
pada Program Studi Magister (S2) PSDAL PP's ULM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARBARU
2023**

27/07/2023 10:5

Nama

Nama
NISI

Judul Konseling Luring Lainnya dan Analisis Siswa
Lainnya Untuk Digitalisasi Data Pada Aplikasi
Bimbingan Tadabbur Rantau
Moh. Zulfiqar Rohman
212052319900100000

disertai,

Ketua Penulis



Prof. Ahmad R. Syah, S.P., M.Agr., Sc., Ph.D.
Natus



Anggota I



Anggota II

disertai,

Dokter Penulis

Lurung Mengkudu




Tanggul Lutut




Tanggul Winda

SERTIFIKAT UJI PLAGIASI



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN



RINGKASAN

Moh Zely Fahruddin 2023. Pembimbing: Prof. Akhmad R. Saidy, S.P., M.Agr. Sc., Ph. D; Dr. Andi Mizwar, S.T, M. T; Dr. Badaruddin, S. Hut, M. P.

Kegiatan penambangan yang dilakukan dengan cara membuka hutan menyebabkan pengikisan lapisan tanah. Pengerukan dan penimbunan merupakan kegiatan mengambil sumberdaya alam yang dimanfaatkan untuk pembangunan merupakan salah satu cara merubah bentang alam. Penambangan batubara menggunakan metode penambangan terbuka memiliki beberapa dampak negatif yaitu perubahan kondisi suatu lingkungan dengan adanya penurunan produktivitas tanah, pemedatan tanah, erosi dan sedimentasi serta terjadinya gerakan tanah atau longsoran.

Kemiringan lereng area reklamasi merupakan salah satu indikator terhadap keberhasilan kegiatan reklamasi, dimana ada potensi bilamana sudut kemiringan lereng semakin besar akan berakibat pada akan banyak material permukaan tanah tererosi, hal ini akan berakibat hilangnya tanah pucuk, dimana salah satu fungsinya dapat mendukung keberhasilan reklamasi.

Perbandingan sudut kemiringan lereng rancang awal disposal dengan kemiringan lereng setelah dilakukan penimbunan sangat menentukan sangat menentukan keberhasilan penataan lahan saat berlangsungnya kegiatan reklamasi. Begitu juga perbandingan sudut kemiringan lereng setelah dihampar top soil dengan kondisi kemiringan lereng setelah dilakukan reklamasi. Jika terdapat penurunan permukaan tanah setelah dilakukan reklamasi dan revegetasi dimungkinan bahwa telah terjadi erosi dan sedimentasi pada lokasi penelitian.

Nilai laju erosi bisa dihitung dengan menggunakan metode USLE (*Universal Soil Loss Equation*) faktor – faktor yang menentukan antara lain erosivitas hujan, erodibilitas tanah, panjang lereng dan kemiringan lereng, faktor pengelolaan tanaman serta faktor Perapian tanah, besaran nilai laju erosi pada lokasi penelitian

adalah 57,80 (ton/ha/tahun) lajur 1 dan 119,65 (ton/ha/tahun). Klasifikasi tingkat bahaya erosi terdiri atas sedang, berat dan sangat berat.

SUMMARY

SUMMARY

Moh. Zely Fahruddin. 2023. Land Slope Analysis and Erosion Rate Analysis and Erosion Hazard Level in Coal Mine Reclamation Area. Advisor: Prof. Akhmad R. Saidy, S.P., M.Agr.Sc., Ph.D; Dr. Andi Mizwar, S.T, M.T.; Dr. Badaruddin, S.Hut, M.P.

Mining activities carried out by clearing forests cause erosion of the soil layer. Dredging and filling is an activity to take natural resources that are utilized for development is one way to change the landscape. Coal mining using the open-pit mining method has several negative impacts, namely changes in the condition of an environment with a decrease in soil productivity, soil compaction, erosion and sedimentation and the occurrence of soil movements or landslides.

The slope of the reclamation area is an indicator of the success of reclamation activities, where there is the potential that if the slope angle is greater, it will result in a lot of eroded soil surface material, this will result in the loss of top soil, one of whose functions can support the success of reclamation.

Comparison of the angle of the slope of the initial disposal design with the slope of the slope after backfilling greatly determines the success of land arrangement during reclamation activities. Likewise, the comparison of the angle of the slope after the topsoil is spread with the condition of the slope after reclamation. If there is a decrease in land surface after reclamation and revegetation, it is possible that erosion and sedimentation have occurred at the research location.

The erosion rate value was calculated using the USLE (Universal Soil Loss Equation) method, which determines factors such as rainfall erosivity, soil erodibility, slope length, slope, crop management factors and soil conservation factors.

The result showed that the magnitude of the erosion rate value at the research site was 57.80 (tons/ha/year) in lane 1 and 119.65 (tons/ha/year) in lane 2. The classification of erosion hazard level consists of moderate, severe, and very severe.



SURAT KETERANGAN RINGKASAN TESIS

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN Alamat: Jalan Ahmad Yani KM 36, Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 Telp./Faksimile: (0511) 4777055 Laman: http://s2psdal.ulm.ac.id/ E-mail: psdal.ulmarn@ulm.ac.id</p>					
<p>SURAT KETERANGAN Nomor: 569/UN8.4.7/DT.02/2023</p> <p>Bersama ini kami menerangkan bahwa Ringkasan Bahasa Inggris dari Tesis yang berjudul "Land Slope Analysis and Erosion Rate Analysis and Erosion Hazard Level in Coal Mine Reclamation Area" yang disusun oleh:</p> <table border="0"><tr><td>Nama : Moh. Zely Fahrudin</td></tr><tr><td>NIM : 2120525310026</td></tr><tr><td>Program Studi : Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan</td></tr><tr><td>Fakultas : Program Pascasarjana</td></tr><tr><td>Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat</td></tr></table> <p>telah diperiksa dan diverifikasi Bahasa Inggris yang digunakan sesuai dengan makna dari Ringkasan Bahasa Indonesia yang ditulis oleh mahasiswa yang bersangkutan (ringkasan terlampir).</p> <p>Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Bantulatu, 29 Mei 2023 Koordinator H. Hasyim NIP. 196004091985031006</p> 	Nama : Moh. Zely Fahrudin	NIM : 2120525310026	Program Studi : Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan	Fakultas : Program Pascasarjana	Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
Nama : Moh. Zely Fahrudin					
NIM : 2120525310026					
Program Studi : Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan					
Fakultas : Program Pascasarjana					
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat					

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis lahir di Bengkulu, pada tanggal 21 November 1978. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari orang tua bernama Muhammad Nusi Fahruddin (alm.) dan Yasrah. Penulis telah memiliki istri dan 3 orang anak yang bernama Emma Radiana, ST, Muhammad Sulhan Rasyid Fahruddin, Muhammad Raditya Arrayan, Muhammad Raziq Hanan yang bertempat tinggal di Jalan Dahlia Gang Budaya Kota Banjarmasin.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar Madrasah Ibtida'iyah Ponorogo Jawa Timur, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Kota Bengkulu, serta melanjutkan jenjang Strata 1 Jurusan Pertambangan pada kampus UPN Veteran Yogjakarta.

Sejak Tahun 2008 hingga terbitnya Tesis ini, penulis masih berkarya di PT Darma Henwa, Tbk (Site Arutmin Indonesia tambang Asamasam dan tambang Kintap) sebagai kontraktor tambang batubara dengan posisi Project Manager / Penanggung Jawab Operasi (PJO) yang terletak di Desa Asamasam Kecamatan Jorong serta Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Moh Zely Fahruddin


PRAKATA

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat taufik dan hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang merupakan salah satu syarat dalam rangkaian Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan Tahun 2023. Tesis ini berjudul **“Analisis Kemiringan Lereng Lahan dan Analisis Nilai Laju Erosi serta Tingkat Bahaya Erosi pada Area Reklamasi Tambang Batubara”** akhirnya dapat penulis selesaikan sesuai target waktu yang telah ditentukan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, oleh karena itu dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini, agar bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih atas bantuan, petunjuk, bimbingan, dan arahan yang diberikan semua pihak khususnya Komisi Dosen Pembimbing yaitu: Prof. Akhmad R. Saidy, S.P., M.Agr. Sc., Ph. D, Dr. Andi Mizwar, S.T., M.T, Dr. Badaruddin, S.Hut, M.T, serta sahabat – sahabat penulis yang selalu menyemangati.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibunda, Ibunda mertua, Istri dan anak anak serta keluarga besar yang telah banyak mendoakan serta mendukung tanpa pamrih selama berlangsung kegiatan belajar program magister ini. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banjarbaru, Mei 2023



Moh Zely Fahruddin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SERTIFIKAT UJI PLAGIASI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
SURAT KETERANGAN RINGKASAN TESIS	ix
RIWAYAT HIDUP PENULIS	x
PRAKATA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Batasan Penelitian	4
1.5. Manfaat Penelitian.....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Reklamasi Lahan	5
2.1.1 Penataan Lahan	5
2.1.2 Pemeliharaan <i>Topsoil</i>	6
2.1.3 Proses Backfilling	7
2.1.4 Proses Revegetasi.....	7
2.2. Disposal	8
2.3. Erosi dan Sedimentasi	9
2.4. Penelaahan Erosi Tanah	9
2.5. Faktor Erosivitas Hujan (R)	10
2.6. Bagian Erodibilitas Tanah (K)	10
2.7. Komposisi Tanah.....	11

2.8. Permeabilitas Tanah	12
2.9. Bahan Organik (C-organik).....	12
2.10. Tanah Berstruktur	13
2.11. Gradien Lereng (LS) dan Faktor Panjang Lereng (l).....	14
2.12. Faktor Pengaturan Tanaman Penutup dan Manajemen Tanaman (C)	15
2.13. Faktor Perapian Tanah (P)	15
2.14. Kelas Tingkatan Bahaya Erosi.....	15
2.15. Software Minescape	16
III. METODE PENELITIAN	17
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	17
3.2. Jenis Data	18
3.3. Peralatan Penelitian.	19
3.4. Metode Penelitian.....	19
3.5. Tahapan dan Metode Analisis Penelitian	20
3.5.1 Perbandingan Kemiringan Lereng Rancangan Awal Disposal dengan Kemiringan Lereng Setelah Penimbunan.	20
3.5.1.1 Tahapan Penelitian	20
3.5.1.2 Analisis Data Penelitian	21
3.5.2 Perbandingan Kemiringan Lereng Setelah Penghamparan Topsoil dengan Kemiringan Lereng Aktual Setelah Reklamasi.....	21
3.5.2.1 Tahapan Penelitian	21
3.5.2.2 Analisis Data Penelitian	22
3.5.3 Perhitungan Laju Erosi dan Tingkat Bahaya Erosi Menggunakan Metode USLE.....	22
3.5.3.1 Tahapan Penelitian	22
3.5.3.2 Analisis Data Penelitian	24
3.6. Kerangka Pikir Penelitian.....	26
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1. Perbandingan Kemiringan Lereng Rancang Awal Tahun 2012 dengan Kemiringan Lereng setelah Penimbunan Tahun 2015.....	27
4.2. Perbandingan Kemiringan Lereng setelah Penyebaran Top Soil Tahun 2016 dengan Kemiringan Lereng setelah Reklamasi Tahun 2022	30
4.3. Perhitungan Laju Erosi dan Klasifikasi Tingkat Bahaya Erosi....	32
4.3.1 Perhitungan Erosivitas Hujan.....	34
4.3.2 Perhitungan Erodibilitas Tanah.....	35

4.3.3 Panjang Lereng dan Memiringan (LS), Faktor Pengelolaan Tanaman (Nilai C) dan Faktor Perapian Tanah (P).....	36
4.3.4 Besarnya Nilai Laju Erosi (A) pada Setiap Lajur	37
4.3.5 Klasifikasi tingkat bahaya erosi	38
 V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	44
5.1. Kesimpulan.....	44
5.2. Saran.....	44
 DAFTAR PUSTAKA	46

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Nilai Faktor Erodibilitas.....	11
2.2 Kelas Permeabilitas Penampung Tanah	12
2.3 Persentase Kandungan Bahan Organik	13
2.4 Kode Struktur Tanah	14
2.5 Nilai LS	15
2.6 Tingkat Bahaya Erosi.....	15
3.1 Jadwal Penelitian.....	18
3.2 Peralatan Penelitian	19
4.1 Perbandingan Kemiringan Lereng Rancang Awal 2012 dengan Kemiringan Setelah Penimbunan 2015.....	27
4.2 Disposal Parameter.....	28
4.3 Perbandingan Lereng Setelah Penghamparan Top Soil (TS) 2016 dengan Kemiringan Lereng Setelah Reklamasi 2022	30
4.4 Hasil Analisis Fisik Contoh Tanah	33
4.5 Curah Hujan Lokasi Penelitian	34
4.6 Erosivitas Curah Hujan Bulanan.....	35
4.7 Nilai Erodibilitas Tanah	36
4.8 Nilai Panjang Lereng Dan Kemiringan, Faktor C Dan P	37
4.9 Nilai Laju Erosi Tanah.....	38
4.10 Klasifikasi Tingkat Bahaya Erosi.....	39
4.11 Nilai Laju Erosi Mengacu Pada Bulk Density	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1. Peta Lokasi Tambang Arutmin Asamasam.....	17
3.2. Disposal Area Lokasi Penelitian	18
3.3. Teknik Pengambilan Sampel Tanah pada Area Penelitian	23

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian	49
Lampiran 2 Hasil Uji Fisik Sampel Tanah	51
Lampiran 3 Data Curah Hujan Daerah Penelitian	52
Lampiran 4 Nilai Laju Erosi Daerah Penelitian	53
Lampiran 5. Section Kemiringan Lereng Rancang Awal VS Penimbunan ..	54

DAFTAR SINGKATAN

IUPK	Ijin Usaha Penambangan Khusus
USLE	(<i>Universal Soil Loss Equation</i>)
PAF	Potensial Acid Forming
NAF	Non Acid Forming
RTK	Real Time Kinematik